



はよLEDに替えんと あとで困るごつなるばい!!

「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」で決定。
2027年末までに蛍光灯の製造・輸出入が禁止に!!
一部の蛍光灯はすでに製造が中止となっています。

まだ間に合うたい! て油断しとっとじゃなかと?
これからこぎゃんリスクのあっとかもしれんばい!



蛍光灯生産終了直前にLED化しようとする...
電気工事を行う業者への工事依頼の増加が予想されます。

LEDに替えたかときにできんごつなるかもしれんばい!

こぎゃん
なる前に
はよLEDに替えとくとよかばい!
交換なら三菱電機に任せとかなんばい!

小型軽量化で省施工!
倉庫・工場や体育館などに...



GT
LED高天井用ベースライト
シリーズ



クイックバネで省施工!
オフィス、学校、病院などに...

MY
LEDライトユニット形
ベースライト
シリーズ

要注意

蛍光灯器具を流用して
LED化していませんか？

直管LEDランプと既設照明器具の組合せが
不適切な場合や、長期使用した電気部分の劣化で
重大事故が発生しています。

ランプ又は照明器具内の部品が
異常に高い温度になり、
発煙・発火することがあります。

LEDランプが正常点灯しているように
見えても、器具の絶縁性能が不足して
いる場合、そのまま使い続けると
発煙・発火する恐れがあります。



劣化したソケット

蛍光灯器具では、通常10V未満の低い電圧しかかからないことを前提にして、ソケット部に求められる絶縁性能が定められています。直管LEDランプを使用する場合、想定以上の電圧がかかり、不安定となるリスクがあります。



感電

・ランプ挿入時や交換時



ランプ落下

・長期使用したソケットの劣化、熱損傷など




発煙



発火

・長期使用した安定器の劣化など
・LEDランプ種別選択の誤り、施工方法の間違い
・器具(ソケット)の絶縁性能不足

出典：日本照明工業会 パンフレット(安全)より



蛍光灯照明器具をLED化する際、あるいは長期使用した器具を交換する際は

照明器具交換を推奨します。

(一社)日本照明工業会も、器具交換のリニューアルを推奨しています